



Installationsanleitung USB-Treiber für PICOGLOSS 560 II MC (Windows XP)


1. Wenn Sie den Treiber aus dem Internet geladen haben, speichern Sie die Datei USB_Driver.exe auf Ihrem Computer ab. Diese Datei ist ein selbstentpackendes Archiv. Starten Sie das Programm und die USB-Treiber werden entpackt.
2. Verbinden Sie nun das Gerät mit dem mitgelieferten USB-Kabel mit Ihrem Computer. Nach ein paar Sekunden erscheint der Windows-Assistent für das Suchen neuer Hardware:





3. Klicken Sie auf die Option „Nein, diesmal nicht“ zur Frage, ob eine Verbindung mit Windows-Update hergestellt werden soll und dann auf „Weiter“.



4. Wählen Sie nun die Option „Software von einer Liste oder bestimmten Quelle installieren“ und dann „Weiter“.



5. Wählen Sie die Optionen „Folgende Quelle ebenfalls durchsuchen“ und geben Sie die Position des Treibers an. Klicken Sie dazu auf „Durchsuchen“ und wählen das Verzeichnis, in dem Sie den Treiber gespeichert haben. Klicken Sie dann auf „Weiter“.



6. Nun können Sie das Setup-Programm von PICOGLOSS II 560 MC starten und die Anwendung installieren.